

**UNITA' PRODUTTIVA:**

**Ufficio Scolastico Territoriale  
P.zza Alfieri n° 30  
14100 ASTI AT**



**OGGETTO:**

**Programma delle misure di  
prevenzione, ex art. 28,  
comma 2 lettera b) del  
Decreto legislativo 9 aprile  
2008 n° 81**

**AGGIORNAMENTO  
novembre 2014**

**Elaborato da:**

**Work Service S.r.l.  
Piazza I Maggio, 13  
14100 ASTI  
tel. 0141- 436376  
fax. 0141- 436379**

**Asti, 25 novembre 2014**

Data aggiornamento	25 novembre 2014
--------------------	------------------

### Misure di prevenzione

Misura di prevenzione	Stato di attuazione	incaricato dell'attuazione
<b>Attrezzature lavoro 01</b> Sostituzione della scala doppia presente nell'archivio al piano interrato superiore, in quanto quella esistente manca del dispositivo di sicurezza contro l'apertura	Dismessa	UST
<b>Attrezzature lavoro 02</b> Sostituzione dei piedini in gomma della scala doppia presente nell'archivio al piano interrato inferiore.	Attuato	UST
<b>Evacuazione di emergenza 01</b> Organizzare prova di evacuazione in contemporanea ai lavoratori degli uffici della Prefettura di Asti	In programma a dicembre 2014	UST RSPP
<b>Formazione 03</b> Formare Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza con corso di 32 ore	Attuato	UST
<b>Formazione 04</b> Corso di aggiornamento di 4 ore per addetto al primo soccorso	Attuato	UST
<b>Formazione e informazione 01</b> Informare e formare i lavoratori sui rischi valutati e sulle corrette procedure di lavoro da attuare.	Attuato	UST RSPP
<b>Formazione e informazione 02</b> Corso di formazione di 8 ore secondo quanto previsto dall'Accordo Stato regioni del 2012	Attuato 21/01/2013 e 12/12/2013	RSPP
<b>Luoghi lavoro 01</b> Predisposizione di una procedura che garantisca il soccorso tempestivo degli addetti che lavorano isoalti negli archivi del piano secondo o dei piani interrati, anche per brevi periodi.	Emesso ordine di servizio	UST
<b>Luoghi lavoro 02</b> Riparazione ventola di aerazione del servizio igienico del Dirigente	Attuato	Provincia
<b>Luoghi lavoro 03</b> Riparazione spifferi finestre, in particolare quello dell'ufficio n° 12, piano terzo.	Ripetere la richiesta alla Provincia di Asti	Provincia
<b>Luoghi lavoro 04</b> Predisporre parapetto in prossimità della macchina distribuzione bevande calde in quanto le sole vetrate non garantiscono una valida protezione alla caduta dall'alto.	Attuato	Provincia
<b>Luoghi lavoro 05</b> Riparazione vetro locale server piano secondo, intervento urgente per la presenza di frammenti pericolanti sulla strada sottostante.	Richiesta urgente alla Provincia di Asti	UST Provincia
<b>Prevenzione incendi 01</b> Designazione di due addetti alla prevenzione incendi (rischio medio), che deve essere opportunamente formato (corso di 8 ore).	Emesso provvedimento	UST
<b>Prevenzione incendi 02</b> Completamento della segnaletica di sicurezza	Attuato	Provincia

Misura di prevenzione	Stato di attuazione	incaricato dell'attuazione
riguardante le vie di esodo lungo la scala interna di esodo		
<b>Prevenzione incendi 02</b> Predisposizione di una luce di emergenza sopra la porta di esodo del piano ammezzato e del piano terzo.	Attuato, presente sulla scala di esodo	Provincia
<b>Prevenzione incendi 03</b> Eliminazione di tutti i materiali che ingombrano al piano terzo ed al piano ammezzato il locale ove è situato il quadro elettrico generale	Fatto	UST
<b>Prevenzione incendi 04</b> Eliminazione dei materiali che nascondono l'estintore posto sulla sinistra entrando nell'atrio del terzo piano.	Fatto	UST
<b>Prevenzione incendi 05</b> Prevedere procedura per l'assistenza delle persone portatrici di handicap in caso di evacuazione di emergenza.	Emesso ordine di servizio	UST
<b>Prevenzione incendi 06</b> Eliminare il più possibile le apparecchiature fuori uso immagazzinate nei vari ripostigli.	Attuato	UST
<b>Prevenzione incendi 07</b> Prevedere procedura per l'uso delle stufe elettriche supplementari in modo da rendere minimo il rischio di surriscaldamento dei conduttori elettrici di alimentazione e il rischio di incendio in caso di dimenticanza delle stufe accese oltre il termine dell'orario di lavoro.	Emesso ordine di servizio	UST
<b>Prevenzione incendi 08</b> Riordinare gli archivi ai piani interrati eliminando tutto il materiale inutile.	Da attuare	UST
<b>Pronto soccorso 01</b> Predisposizione cassetta di pronto soccorso (con i presidi medici previsti dal DECRETO 15 luglio 2003, n.388)	Attuato	UST
<b>Pronto soccorso 02</b> Designazione di un addetto al primo soccorso (aziende gruppo B), che deve essere opportunamente formato (corso di 12 ore).	Emesso provvedimento	UST
<b>Rischio chimico 01</b> Spostare in locale opportunamente aerato, la fotocopiatrice posta al piano terzo in locale asfittico.	Emesso ordine di servizio	UST
<b>Rischio chimico 02</b> Predisposizione di un armadio metallico chiuso a chiave in cui conservare i prodotti utilizzati dall'impresa di pulizie.	Fatto	UST
<b>Rischio elettrico 01</b> Prevedere la riduzione dei cavi elettrici appoggiati sul pavimento e la protezione con appositi sistemi dei cavi elettrici che non possono essere sistemati in altro modo.	Attuato	Provincia
<b>Rischio elettrico 02</b> Prevedere un idoneo collegamento elettrico per l'alimentazione del climatizzatore posto nell'ufficio 1 al piano terzo.	Non necessario climatizzatore fuori uso	UST

Misura di prevenzione	Stato di attuazione	incaricato dell'attuazione
<b>Rischio elettrico 03</b> Occorre prevedere la verifica quinquennale dell'impianto di messa a terra da parte di un organismo notificato, come previsto dal D.P.R. 462/2001.	Fatto	Provincia
<b>Rischio elettrico 04</b> Predisposizione segnaletica indicante l'ubicazione dell'interruttore elettrico generale al piano terzo	Predisposto cartello	Provincia

Note:

RSPP = Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

UST = ufficio Scolastico Territoriale di Asti

<b>FIRME</b>	
<b>Firma del Datore di Lavoro</b> <b>Dott. Alessandro Militerno</b>	
<b>Firma del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione</b> <b>Dott. Gian Michele Accomasso</b>	
<b>Firma del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</b> <b>sig. Gianotti Chiara</b>	