

4.1 STRESS LAVORO CORRELATO

ESITO SPECIFICO DELLA VALUTAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

I risultati ottenuti utilizzando le modalità di valutazione esposte nella Sezione 3 del presente documento, sono:

Valutazione del	Griglia	C.List A	C.List B	C.List C1	C.List C2	C.List C3	C.List C4	TOTALE	RISCHIO

Il risultato finale della rilevazione indica un livello di stress

basso: è sufficiente ripetere l'indagine dopo 2 aa.ss.

medio*: è necessario individuare e realizzare interventi correttivi mirati e ripetere la valutazione dopo un anno.

La specifica rilevazione indica inoltre un livello di stress:

basso medio alto per la tipologia di attività lavorativa dei docenti;

basso medio alto per la tipologia di attività lavorativa dei collaboratori scolastici;

basso medio alto per la tipologia di attività lavorativa del personale amministrativo.

*Allegare alla presente valutazione l'elenco dei possibili interventi correttivi sulla base delle problematiche rilevate con punteggio medio-alto in "Situazione mediocre o cattiva" nelle varie check list

4.3 UNITA' OPERATIVA 1 –SEDE



DESCRIZIONE DELL'UNITA' OPERATIVA

ENTE PROPRIETARIO: Provincia di Asti

DESTINAZIONE D'USO: Ufficio Scolastico Territoriale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO (D.M. 10.03.98 – All. IX):
Rischio d'Incendio MEDIO

ANNO DI COSTRUZIONE: precedente al 1975

DOCUMENTAZIONE:

	PRESENTE	NON PRESENTE	DA RINNOVARE
Certificato collaudo statico del 1963	X		
Certificato Prevenzione Incendi o SCIA non necessario perché attività non soggetta			
Certificato agibilità		X	
Autorizzazione igienico-sanitaria		X	
Dichiarazione conformità impianti elettrici (L. 37/08 o L. 46/90)	X		
Copia denuncia/verifica impianto di messa a terra del 2014	X		
Comunicazione in merito alla probabile presenza di amianto	X		

PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE

Il piano di emergenza e evacuazione è, aggiornato e verificato con puntualità.
 Accanto alle tavole sono sistemate le indicazioni sulle norme di comportamento da seguire in caso di emergenza. Ogni anno viene verificato e aggiornato l'organigramma degli addetti oltre all'organizzazione interna.

SPAZI COLLETTIVI AD USO LAVORATIVO - DIMENSIONE E COMFORT

Uffici

altezza:	conforme
ubicazione:	conforme
salubrità e ricambio d'aria:	corretto
illuminazione:	sufficiente
abbagliamento:	controllato
pavimentazione:	conforme
superficie minima per lavoratore:	rispettata
volume minimo per lavoratore:	rispettato

VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DELL'UNITA' OPERATIVA

- Integrazione complessiva dell'impianto elettrico per generale carenza di prese e per poter evitare l'uso di prolunghe, ciabatte o prese multiple.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Elettrocuzione		2	4	8		EP

- Eliminazione degli elettrodomestici non marcati CE

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Elettrocuzione		2	4	8		DDL

- Promuovere la redazione di un piano di emergenza coordinato fra tutte le attività presenti nell'edificio.
- Garantire una adeguata superficie aerante per tutti i locali, al momento inferiore a 1/8.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Incendio, adeguamento alle norme Barriere architettoniche		1	4	4	Manutenzione, messa a norma	EP

- Generale smaltimento del materiale in disuso.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Incendio, adeguamento alle norme Barriere architettoniche		1	4	4	Manutenzione, messa a norma	DDL

- Non sono presenti controsoffitti come da comunicazione dell'Ente Proprietario del luglio 2016
- Verifica della stabilità dei sopraluce delle porte.
- Sostituzione dei vetri non antisfondamento ad altezza inferiore al metro, ad esempio nelle scale.
- Segnalare le parti apribili/fisse delle vetrate a tutta altezza.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Inciampi, urti cadute, tagli, abrasioni, bruciature		3	1	3	Manutenzione	EP

- Rimozione e/o sostituzione delle scale portatili non conformi.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE		Inciampi, urti cadute, tagli, abrasioni, bruciate	3	1	3	Manutenzione	DDL

- Chiusura permanente dei depositi di materiale per le pulizie.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE		Intossicazione	2	2	4	Procedure interne	DDL

- L'Ente Proprietario ha comunicato formalmente la probabile presenza di amianto in alcuni pavimenti in linoleum degli uffici. Tale probabilità deriva dall'analogia delle tipologie di materiali rinvenute in altre parti dell'edificio nelle quali è stata accertata una limitata presenza di amianto. A seguito di specifica richiesta del Datore di Lavoro derivante dalla rilevazione dello stato di conservazione delle pavimentazioni sospette, l'Ente Proprietario ha provveduto a scopo precauzionale alla sigillatura delle parti in fase di distacco o mancanti.

L'Ente Proprietario si è inoltre reso disponibile ad effettuare il periodico monitoraggio ambientale previsto dalla norma anche nei locali dell'UST in concomitanza con i prelievi nel resto dell'edificio.

- Non sono presenti controsoffitti come da comunicazione dell'Ente Proprietario del luglio 2016

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE		Amianto e altre fibre vetrose	1	4	4		EP

PRIORITA' INDIVIDUATE

- Promuovere la redazione di un piano di emergenza coordinato fra tutte le attività presenti nell'edificio.
- Provvedere al monitoraggio ambientale al fine di escludere la presenza di fibre di amianto aerodisperse secondo i termini di legge.
- Garantire una adeguata superficie aerante per tutti i locali, al momento inferiore a 1/8.
- Sostituzione dei vetri non antisfondamento ad altezza inferiore al metro, ad esempio nelle scale.